MECHANICAL DRAWING TEST
MEASURING FULL SCALE

DIRECTIONS: READ MEASUREMENTS FROM PICTURED RULER AND LIST IN COLUMN AT RIGHT

NAME _____

DATE _____

A =	1"
B =	1 1/2"
C =	2 1/8"
D =	2 7/8"
E =	3 5/8"
F =	4 3/4"
G =	5 1/8"
H =	5 7/16"
I =	5 13/16"
J =	6 5/16"
K =	6 9/16"
L =	7 3/16"
M =	7 5/8"
N =	8 1/16"
O =	5/8"
P =	3/4"
Q =	3/4"
R =	1 1/8"
S =	6/16" or 3/8"
T =	3/8"